


OBSERVACIONES:

| | |
|-----|--|
| 1. | Verificar la correcta colocación de los materiales de aislamiento térmico y acústico en todas las fachadas y cubiertas. |
| 2. | Controlar la correcta ejecución de los trabajos de carpintería exterior, asegurando la estanqueidad y la correcta ventilación de los cerramientos. |
| 3. | Verificar la correcta colocación de los elementos de protección solar, asegurando que no generen sombras indeseadas en las fachadas o cubiertas. |
| 4. | Controlar la correcta ejecución de los trabajos de pintura exterior, asegurando la correcta adherencia y el acabado final. |
| 5. | Verificar la correcta colocación de los elementos de protección contra incendios, asegurando que cumplen con los requisitos de seguridad. |
| 6. | Controlar la correcta ejecución de los trabajos de instalación de sistemas de climatización, asegurando la correcta funcionamiento y el mantenimiento adecuado. |
| 7. | Verificar la correcta colocación de los elementos de protección contra el ruido, asegurando que cumplen con los requisitos de aislamiento acústico. |
| 8. | Controlar la correcta ejecución de los trabajos de instalación de sistemas de ventilación, asegurando la correcta funcionamiento y el mantenimiento adecuado. |
| 9. | Verificar la correcta colocación de los elementos de protección contra la contaminación, asegurando que cumplen con los requisitos de calidad del aire. |
| 10. | Controlar la correcta ejecución de los trabajos de instalación de sistemas de iluminación exterior, asegurando la correcta funcionamiento y el mantenimiento adecuado. |



| | |
|--|--|
| PALACIO DE CONGRESOS Y HOTEL DE PALMA DE MALLOCA. | |
| AUTOR: PABLO DE SAN VICENTE GARCIA. | |
| PROYECTO: RECONSTRUCCION DEL PALACIO DE CONGRESOS Y HOTEL DE PALMA DE MALLOCA. | |
| FECHA: 15/05/2018 | |
| LUGAR: PALMA DE MALLOCA, ISLAS BALEARES. | |
| Escala: 1:500 | |
| FOLIO: 10 DE 10 | |